

□ 정기2차 안전성조사 리콜명령대상 제품목록

품목명		업체명	제품명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
합성 수지제 어린이 제품 (바닥매트) 3개		(주)비앤씨	크림베이비 퍼즈매트 10장(수입) CB021W006-8002	□ 휘발성 유기화합물 방출량 6.2배, 5.7배 초과 (기준치 : 0.20mg/(m2.h) 이하)
		(주)금오디앤아이 자점	베르겐 놀이방매트(제조) CB024H029-9001	□ 휘발성 유기화합물 방출량 기준치 5.4배 초과 (기준치 : 0.20mg/(m2.h) 이하)
		매트랜드	맘앤마음 폴더매트(제조) CB024H009-6001	□ 프탈레이트계 가소제 645배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
		K2BIKE	노블 키즈 클래식 어린이자전거 밤비니 18인치(수입) CB091R007-0001	□ 프탈레이트계 가소제 188.6~270.7배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
완구 (승용완구) 7개	하나완구		하나토이즈 아우디 TTS 유아전동차 아기자동차(수입) CB064R2138-9002	□ 프탈레이트계 가소제 10.5~27.0배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
	주식회사 이토		완구 / M-BIKE003(수입) CB063R1843-7001	□ 총 카드뮴 함유량 7.6 배 초과 (기준치 : 75 mg/kg 이하) □ 제동 부적합 (기준치 : 5 cm 이상 움직이지 않아야 함)
	노바웨이		노바웨이 고고로 유아 전동 바이크 아기오토바이 전동차 gogoro7100(수입) CB063R1143-6001	□ 제동 부적합 (기준치 : 5 cm 이상 움직이지 않아야 함)
	인이상사		에버바이크(수입) CB067R220-7001	□ 제동장치 없음 (기준 : 제동장치가 있어야 함)
	바이크패밀리		카잠 블링키 밸런스 바이크(수입) CB061R2158-6001	□ 프탈레이트계 가소제 51.8 배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
	(주)태서전기		파파스토이 알파카주니어 J4 유아자전거 밸런스바이크 블루(수입) CB063R2824-9005	□ 총 납 함유량 4.4 배 초과 (기준치 : 100 mg/kg 이하) □ 프탈레이트계 가소제 30.1 배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
	주식회사오디바이크		2018년형 밸런스 바이크(수입) CB061R2707-7001	□ 프탈레이트계 가소제 48.5 배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
미술공예 완구 5개	와우키즈		[에그톡] 소꿉놀이완구 다빈치12칼라(제조) CB061H145-9001	□ 방부제(MIT) 검출 (기준치 : 사용되지 않을 것)
	(주)비앤씨		캔디걸 메이크업다이아리(제조) CB067R385-9001, CB063H006-8012	□ 방부제 44.4배 초과 및 검출 (기준치 : 페놀 10 mg/kg 이하 및 MIT, CMIT, CMIT/MIT의 합 사용되지 않을 것)
	주식회사유니아트		비즈공예DIY세트(수입) CB061R5334-0003	□ 프탈레이트계 가소제 17.3 배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
	(주)썬라이즈		오누즈 실리커 실리콘 스티커 블록(제조) CB063H187-8001	□ 프탈레이트계 가소제 48.9배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하)
	(주)보아스린		미술 공예완구(제조) CB063R573-20002	□ 총 납 72.0 배 초과 (기준치 : 300 mg/kg 이하)
심 유 제 품	유 아 용 1개	(주)백광	에코 향균 사계절 분리형 낮잠이불 세트(승포함) 토리의꿈(마이크로 화이버 배게솜 포함)(제품)/ 아이자리 에코향균 사계절 낮잠이불세트 분리형(수입) CB014R968-8001	□ 총 납 1.5 ~ 2.2 배 초과 (기준치 : 300 mg/kg 이하) □ 프탈레이트계 가소제 201.9 배 초과 (기준치 : 총 합 0.1% 이하) □ 폼알데하이드 1.7 배 초과 (기준치 : 20 mg/kg 이하)
	아 동 용	주식회사골든래빗	[잠옷]쿨쿨밤하늘(제조) -	□ 폼알데하이드 1.4 배 초과 (기준치 : 20 mg/kg 이하)
			[주니어잠옷]미니마우스세트_핑크_S(15호)(제조) -	□ 폼알데하이드 1.7 배 초과 (기준치 : 20 mg/kg 이하) □ 코드 및 조임끈 부적합 (측정값 : 29.1 cm/기준치 : 14 cm 이하, 측정값 : 17.3cm/기준치 : 7.5cm이하)

	4개	(주)동진침장	스페이스 60수 면 베게커버 60*40(제조)	□ 총 납 1.8 ~ 2.5 배 초과 (기준치 : 300 mg/kg 이하)
		롯데쇼핑(주)롯데마트	룸바이홈 꿀잠 안대 필로우(수입)	□ 총 납 기준치 1.4~2.1배 초과 (기준치 : 300 mg/kg 이하)
전기오븐 기기	(주)락앤락	EJO136BLK(수입)		□ 온도상승 기준치 초과 - 부위: 전원코드 분기점 - 기준치: 50 K / 측정치: 65.2 K
		HU072006-19005		
직류전원 장치	(주)아이히트코리아	IHK-BH521CA(수입)		□ 온도상승 기준치 초과 - 부위: Transformer Coil(198 V~, 60 Hz) - 기준치: 110 °C / 측정치: 114.7 °C - 부위: Transformer Coil(233.2 V~, 60 Hz) - 기준치: 110 °C / 측정치: 117.7 °C □ 전원인터페이스 부적합 - 198 V~, 60 Hz에서 동작불능(Shutdown)
		JU10197-19002		
	(주)지니스	USB 충전기 어댑터 5V 3A 15W(수입)		□ 온도상승 기준치 초과 - 부위: T1 코일 - 90V: 기준치 110 °C/측정치 115.8 °C □ 표시사항 미비 - 정격전류 표시 인증 당시와 상이 (인증 사: 1.3A / 제품 표시: 0.6 A)
		HU10934-17001A		
	(주)아성	AION(수입)		□ 온도상승 기준치 초과 - 부위: T1 코일 - 90V: 기준치 110 °C / 측정치 115.8°C - 254V: 기준치 110 °C / 측정치 120.9°C, - 부위: T1 코어 - 90V: 기준치 110 °C / 측정치 111.2°C - 254V: 기준치 110 °C / 측정치 115.9 °C □ 전원인터페이스 부적합 - 동작 불능
		HU101075-20002		
LED등기구	(주)토탈룩스	SB-EAS2288(수입)		□ 전기적 강도 부적합 - 충전부와 외함 및 부착표면 사이 AC 2 880V를 견디지 못함(2종기기) □ 표시사항 미비 - 2종기기 표시 누락
		JU11231-18001B		
	주식회사 우보	LUL-2019-P60W(제조)		□ 전기적강도 부적합 -충전부(LED모듈패턴)와 외함금속부 및 부착 표면 사이 AC 2 880 V를 견디지 못함 □ 연면거리 및 공간거리 기준치 미달 - 부위: 충전부(LED모듈 패턴)와 외곽 금속부 및 부착표면 사이 - 연면거리: 기준치 5.0 mm 이상/측정치 1.14 mm - 공간거리: 기준치 3.0 mm 이상/측정치 1.14 mm
		JH11920-20001		
	(주)이엘산업	국산 LED 방습 매입등 다운라이트 6인치 15W 20W 주백색 욕실등 화장실조명(제조)		□ 연면거리 기준치 미달 - 부위: 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착 표면 사이 - 연면거리: 기준치 3.0 mm/측정치 1.9 mm (Uout = 300 V)
		JH11705-20001		
	광진조명	셋별하우스 사라 삼성 LED칩 베란다 직부등 25W(수입)		□ 충전부에 대한 감전보호 부적합 - 확산판이 손으로 제거되어 충전부(LED모듈) 접촉됨 □ 접지 부적합 - 접지 설비 없음
		HH11209-16010A		
가정용 압력솔	동일금속	CL15BRS35PC-GY (제조)		□ 안전장치 작동압력 부적합 - 측정값 : 설계 사용압력의 2배 이하(176.4 kPa)의 압력에서 작동하지 않음 - 기준치 : 설계 사용압력(88.2 kPa)의 2배 (176.4 kPa) 이하 압력으로 작동가능
		A032B002-7001		

□ ‘수거 등의 명령’ 취소

품목명	업체명	제품명(모델명)	인증번호	처분내용	취소내용	비고
전기용품 (1개)	도현	전기찜질기 (BS-HP01)	HH071186-9001	수거 등의 명령 (17.7.18)	수거 등의 명령 취소	* 법원 판결에 따른 리콜명령 취소 사실 공표